

# ARÄOMETER NACH BAUME

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTVARIANTEN UND ZUBEHÖR



In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Merkmale von Aräometern aufgeführt, einschließlich dem Messbereich, der Auflösung, der Genauigkeit, der Bezugstemperatur und der Typen sowie die dazugehörigen Daten.

MERKMAL	VARIANTEN
Messbereich	0 bis 75 °Bé
Auflösung	Bis zu 0.1 °Bé
Genauigkeit	±0.1 °Bé
Bezugstemperatur	+15 °C +20 °C
Typen	Such-Aräometer Aräometer nach Baumé
Zubehör	Standzylinder aus Glas